

**IL COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

- Decreto prefettizio 13.05.2014-

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE NR 283 del 25/06/2018**

*Oggetto: Nomina consulente tecnico di parte – CTP procedimento Bianco più altri contro Comune di Arzano /Artianum Srl – RG n.13347/2016 – Tribunale Napoli Nord – Ing. Massimiliano Cretara*

*Premesso*

Che a seguito degli avvenimenti accertati in Arzano, in Via Annunziata n.74, di cui alla vertenza in oggetto di presunto danneggiamento dei fabbricati, gli interessati proprietari dell'immobile hanno chiamato in giudizio il Comune di Arzano e l'Artianum Srl per vederlo condannare al risarcimento dei danni;

Che la vertenza è stata rubricata al repertorio nr RG 13347/2016 sul ricorso dei signori Bianco ed altri;

Che successivamente l'ente in sede di resistenza ha chiamato in giudizio l'artianum srl già posta in liquidazione nel mese di Febbraio del 2014;

Che il giudice ha deferito l'accertamento del danno ad un CTU di ufficio

*Ritenuto*

di nominare un consulente tecnico di parte per la difesa della partecipata in liquidazione 100% capitale pubblico, individuato nella figura dell'Ing. M. Cretara, già RSTP della partecipata negli anni 2015/2016;

di individuare lo studio tecnico Antonio Forino sito i Via Roma 8 – Marano, per una video ispezione del tratto fognario sottoposto a Via Annunziata, in un primo momento incaricato l'Ing. Luciano Ardito (come da all. A), il quale ha declinato successivamente l'incarico;




Tutto quanto premesso

Determina

Per i motivi su esposti che valgono qui come riportati:

- a) Nominare quale CTP nella vertenza RG n.13347/2016 – Tribunale di Napoli, l'ingegnere Massimiliano Cretara, residente in Pozzuoli Via g. Matteotti, 4 – 80078 – pec: [massimiliano.cretara@ordingna.it](mailto:massimiliano.cretara@ordingna.it) ;
- b) Stabilire il compenso al professionista incaricato in ragione dei minimi tariffari co abbattimento del 20%
- c) Nominare lo studio Tecnico Forino dell'esecuzione dei lavori di video ispezione del condotto fognario sottoposto a Via annunziata – Arzano (NA) sulla base delle linee tecniche(all.a) già tracciate dall'ing. Luciano Ardito con offerta numero 017.18 del 14/06/2018, riconoscendo allo stesso studio tecnico il prezzo già preventivato dall'Ing. Ardito dimissionario;
- d) Trasmettere il presente provvedimento all'Avv. Roberto Migliaccio, legale della partecipata e difensore della vertenza in argomento

(Dr. M. Scognamiglio)  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
M. Scognamiglio



All. 1)

LUCIANO ARDITO

Ingegnere

Offerta n°: 017.18  
Data: 14.06.2018  
Revisione: 01

Spett.le  
**ARTANUM S.r.l.**  
**in liquidazione**

Via Ferrara, 28  
80022 Arzano (NA)

**Progetto:** Artianum S.r.l. Società in Liquidazione  
Tribunale di Napoli Nord - RG 13347/2016

Alla c.a.  
dott. Michele Scognamiglio

**Oggetto:** Consulenza professionale per la video ispezione  
di un condotto fognario sottoposto a via  
Annunziata, Arzano (NA).

e p.c.  
ing. Massimiliano Cretara

Faccio seguito al sopralluogo eseguito il 12 giugno u.s. ed ai successivi colloqui telefonici intercorsi con l'ing. Massimiliano Cretara e mi prego di sottoporre la mia proposta tecnica ed economica per l'espletamento della consulenza professionale in oggetto.

Obiettivo della presente attività è accertare lo stato di conservazione di una porzione del collettore fognario misto sottoposto a via Annunziata in Arzano (NA) lungo circa 50 metri e compreso tra l'incrocio con via Zanardelli e l'incrocio di Vico V Annunziata. Durante il sopralluogo si è constatato che i chiusini dei pozzetti ubicati lungo il tratto da indagare sono coperti dal tappetino stradale in conglomerato bituminoso; la Committenza dovrà preventivamente o contestualmente all'indagine provvedere alla rimozione per rendere accessibili i pozzetti sottostanti e consentire l'inserimento della telecamera nel collettore fognario da ispezionare.

**PREVISIONE DI SPESA**

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	U.M.	Q.ta	Prezzo unitario	Prezzo Totale
<b>Diaria</b> Trasporto a/r di personale ed attrezzature, compresa la diaria di due tecnici, il carico e lo scarico delle strumentazioni, l'approntamento per l'esecuzione delle videoispezioni e la verifica al termine di ogni giornata lavorativa. Non sono compresi: l'esecuzione della video ispezione, il pernottamento fuori sede del personale tecnico, il vitto, la custodia notturna del veicolo e delle attrezzature. <i>Per ogni giornata.</i>	cad.	1	€ 200,00	€ 200,00
<b>Videoispezione</b> Ispezione interna di condotti fognari, eseguita mediante telecamere digitali robotizzate ad altissima definizione, adattabili ad ogni speco e sezione, con registrazione delle immagini su DVD. Non sono compresi: la realizzazione di scavi per accedere ai manufatti fognari da ispezionare, la pulizia dei condotti fognari da indagare per consentire il passaggio della telecamera robotizzata, l'elaborazione dei dati rilevati e la stesura della relazione tecnica completa dei relativi allegati. <i>Per ogni giornata.</i>	cad.	1	€ 800,00	€ 800,00
<b>Assistenza</b> Motopompa per espurgo per la pulizia dei condotti fognari e dei pozzetti da indagare per consentire il passaggio della telecamera robotizzata per tutta la durata delle indagini. Non sono compresi: la classificazione, il trasporto e lo smaltimento e del rifiuto eventualmente aspirato durante le attività di assistenza. <i>Per ogni lavorativa.</i>	ora	5	€ 140,00	€ 700,00

**CONSULENZE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA**

80055 Portici (NA) Viale Ascione, 11  
phone +39 081 775 50 62 - mobile +39 338 399 33 57  
email inglucianoardito@gmail.com - PEC inglucianoardito@pec.it  
C.F. RDT LCN 72D04F 839H - P.I. 08659451218

Dr. Michele Scognamiglio  
PERF. LIQUIDAZIONE  
COMMISSARIO  
ARTANUM S.R.L.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	U.M.	Q.ta	Prezzo unitario	Prezzo Totale
<b>Relazione tecnica</b> Elaborazione dei dati acquisiti durante la video ispezione, stesura della relazione e dei relativi allegati costituiti dal filmato in formato digitale titolato con chiari riferimenti al contenuto della relazione, schema planimetrico della rete fognaria indagata su cui saranno indicate le risultanze dell'ispezione e rilievo fotografico. Sono compresi: duplice copia della relazione tecnica su supporto cartaceo e del DVD contenete tutti gli elaborati in formato digitale. <i>A corpo.</i>	corpo	1	€ 300,00	€ 300,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO (I.V.A. e cassa professionale escluse)</b>				<b>€ 2.000,00</b>

L'importo totale riportato è puramente indicativo ed in caso di conferimento d'incarico quello finale sarà calcolato a misura prendendo come riferimento i prezzi unitari indicati e le quantità di servizi effettivamente forniti.

**ONERI A VS. CARICO**

Rilascio di autorizzazioni e permessi di personale, mezzi ed attrezzature, se necessari, per lo svolgimento delle attività in aree pubbliche e private, compresi gli eventuali oneri economici per l'ottenimento degli stessi.  
Comunicare preventivamente l'esecuzione delle attività a tutti i soggetti interessati.  
Garantire l'accesso ai luoghi nei giorni e negli orari concordati.  
Rendere le zone oggetto di rilievo libere da cose e persone.  
Esecuzione di scavi per consentire l'apertura dei chiusini coperti dal manto stradale in conglomerato bituminoso e successive opere di ripristino.  
Classificazione, trasporto e smaltimento del rifiuto eventualmente aspirato dalla motopompa per espurgo durante le attività di assistenza.  
Assistenza di un Vs. delegato lavori durante l'esecuzione delle attività.  
Quanto non espressamente indicato nella presente offerta.  
Cassa professionale e I.V.A., oltre ritenuta di acconto in detrazione se applicabile.

**NOTE**

Il presente preventivo è valido 60 gg dalla data di emissione.  
Il pagamento prevede un acconto pari al 30 % dell'importo stimato alla firma dell'incarico ed il saldo alla consegna degli elaborati.  
In caso di accettazione inviare a mezzo PEC copia del presente preventivo datato, timbrato e firmato in ogni pagina, indicando in calce i dati dell'intestatario della fattura.  
I pagamenti andranno eseguiti mediante bonifico bancario intestato all'ing. Luciano Ardito con accredito sul conto IBAN IT70 W076 0105 1389 1458 2214 584.

**ARTIANUM s.r.l.**  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
D<sup>e</sup> Michele Scognamiglio

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Dott. Ing. Luciano ARDITO



**Per accettazione e conferma della presente offerta**

Data:  
Timbro e Firma:

**Dati per emissione fattura**

Intestatario:  
Indirizzo:  
Codice fiscale:  
Partita I.V.A.:



**Artianum** s.r.l. in liquidazione  
unico socio

**IL COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**  
- Decreto prefettizio 13.05.2014-

*Prot. Nr 2388 del 13.07.2018*

*ING. LUCIANO ARDITO*  
*[Inglucianoardito@pec.it](mailto:Inglucianoardito@pec.it)*

*E p.c.* *ING .M. CRETARA*  
*[ing.massimiliano.cretara@gmail.com](mailto:ing.massimiliano.cretara@gmail.com)*

Oggetto Accettazione offerta intervento di consulenza professionale per video ispezione di un condotto fognario sottoposto a Via Annunziata (Arzano)

In relazione all'intervento a farsi in esecuzione della consulenza tecnica disposta dal Tribunale Napoli Nord -RG 13347/2016 si approva l'allegato preventivo nr.017.18 del 14.06.2018 allo scopo di fornire al CTP Ing. Cretara elementi tecnici per il deposito di una perizia tecnica valutativa dell'evento .

Cordialmente

-Dr Michele Scognamiglio\_



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

*( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)*

31.05.2018

AL COMUNE DI ARZANO

SIG.SINDACO

protocollo@pec.comune.arzano.it

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TECNICO –IDIRCO INTEGRATO

Oggetto: ACCESSO -CTP per il procedimento incardinato presso il Tribunale di Napoli Nord - RG

13347/2016 – primo accesso del 25/05/2018- **ELEMENTI DI CIRTICITA' accerti** –

In relazione ai lavori peritali disposti dal Tribunale Napoli Nord in relazione al procedimento nr.13347-2016 il giorno 25.05.2018 c'è stato il primo accesso per la CTU del procedimento in oggetto all'immobile di Via Annunziata n° 80 in Arzano da parte del CTP Ing. Cretara M. il quale con nota del 28.05.2018 (all.a) ha rappresentato nutrite preoccupazioni per l'alloggio di Via Annunziata nr.80 ancora occupato nonostante le precarietà riscontrate .

Nello spirito di pura collaborazione si trasmette la relazione del tecnico al fine di valutare ulteriori interventi emergenziali da garantire per mettere in sicurezza l'intera area .

In particolare è stato rappresentato dal tecnico quanto di seguito "Il CTU ha disposto una serie di nuove indagini focalizzate sull'edificio, sullo stato dei terreni su cui questo fonda e sul collettore che corre lungo via Annunziata. In particolare, volendo verificare se le condizioni del collettore siano ulteriormente peggiorate rispetto al 2016, il CTU ha chiesto di eseguire una nuova video-ispezione del collettore nel tratto

al sottoscritto se, come nel 2016, Artianum s.r.l. in liquidazione sia disposta ad anticipare il costo di tale video-ispezione.

Dette indagini sono apparse opportune anche perché la situazione dell'immobile appare notevolmente peggiorata rispetto a quella fotografata nelle relazioni tecniche redatte a valle degli eventi del 2016 ed allegate dalla parte attrice agli atti. È in corso una rotazione della porzione del corpo di fabbrica prospiciente via Annunziata, ossia della porzione di edificio che va dal muro perimetrale prospiciente la strada ed il secondo muro di spina corrispondente al corpo scale interno dell'edificio, con lesioni passanti da distacco in corrispondenza di questo secondo muro e cedimento definitivo del pavimento del piano terra che poggiava su un terrapieno.

A fronte di ciò si è potuto accertare che il Comune dal 2016 in poi non è intervenuto per risanare il tratto fognario lungo tutta via Annunziata, anzi: il bypass del tratto crollato, ancora attivo, rappresenta una "strozzatura" del sistema di collettori e, nel caso di forti piogge, non riesce a smaltire tutta la portata in arrivo con conseguenti rigurgiti ed allagamenti a monte dello stesso.

La video-ispezione del collettore potrà facilmente ribadire che lo stato di conservazione del collettore, probabilmente pure peggiorato dal 2016 ad oggi, è l'unica causa di continua dispersione nei terreni circostanti e quindi la sola causa della perdita di portanza degli stessi.

A riprova di ciò, dalle testimonianze raccolte e dagli esiti del sopralluogo al terreno che costituiva il piano di posa del pavimento – ormai crollato - della citata stanza al piano terreno dell'immobile in Via Annunziata 80 prospiciente la stessa via, si evince che, a seguito delle piogge, le portate che fuoriescono dal collettore imbibiscono rapidamente detto terreno e che nei periodi di tempo asciutto lo stesso lentamente tende ad asciugarsi.

A proposito delle condizioni dell'immobile mi preme segnalare lo stato di pericolo derivante dalle fuoriuscite delle portate dal collettore: non solo – per la natura dei liquidi che fuoriescono – c'è un evidente rischio sanitario, ma l'ulteriore peggioramento delle caratteristiche dei terreni di fondazione dell'immobile potrà provocare cedimenti e crolli della struttura oggetto di causa come già accaduto per l'immobile vicino di Via Annunziata n° 72 / 74 / 76. Vi è quindi un pericolo per la pubblica incolumità che si estende non solo alla prospiciente via Annunziata, ma anche alla Traversa V Annunziata che fa angolo proprio in corrispondenza del corpo di fabbrica interessato dai cedimenti.

A riprova che il fenomeno di diminuzione della portanza dei terreni sia ancora in atto, segnalo il crollo di una scala in tufo a collo d'oca e del relativo muro perimetrale dell'edificio di Via Annunziata 97. Detto crollo ha interessato, per fortuna, l'area già interdetta al transito sia pedonale che veicolare dopo il crollo della facciata dell'edificio di via Annunziata n° 72 / 74 / 76.

Il prossimo accesso è fissato per il prossimo 12/06. La informerò sul prosieguo delle operazioni peritali"

Quanto si comunica per i provvedimenti che riterrà di assumere -

(Dr Michele Scognamiglio)



**Spett. Artianum srl in liquidazione**

Via Ferrara 28  
80022 Arzano (NA)

**c.a.: Dott. Michele Scognamiglio**

*Napoli, 28/05/2018*

**Oggetto: CTP per il procedimento incardinato presso il Tribunale di Napoli Nord - RG  
13347/2016 – primo accesso del 25/05/2018**

Egregio Dott. Scognamiglio,

venerdì scorso c'è stato il primo accesso per la CTU del procedimento in oggetto all'immobile di Via Annunziata n° 80 in Arzano.

Il CTU ha disposto una serie di nuove indagini focalizzate sull'edificio, sullo stato dei terreni su cui questo fonda e sul collettore che corre lungo via Annunziata. In particolare, volendo verificare se le condizioni del collettore siano ulteriormente peggiorate rispetto al 2016, il CTU ha chiesto di eseguire una nuova video-ispezione del collettore nel tratto che va dall'incrocio con via Zanardelli sino alla sezione crollata nel 2016 per un totale di 50m ed ha chiesto al sottoscritto se, come nel 2016, *Artianum s.r.l. in liquidazione* sia disposta ad anticipare il costo di tale video-ispezione.

Dette indagini sono apparse opportune anche perché la situazione dell'immobile appare notevolmente peggiorata rispetto a quella fotografata nelle relazioni tecniche redatte a valle degli eventi del 2016 ed allegate dalla parte attrice agli atti. È in corso una rotazione della porzione del corpo di fabbrica prospiciente via Annunziata, ossia della porzione di edificio che va dal muro perimetrale prospiciente la strada ed il secondo muro di spina corrispondente al corpo scale interno dell'edificio, con lesioni passanti da distacco in corrispondenza di questo secondo muro e cedimento definitivo del pavimento del piano terra che poggiava su un terrapieno.

A fronte di ciò si è potuto accertare che il Comune dal 2016 in poi non è intervenuto per risanare il tratto fognario lungo tutta via Annunziata, anzi: il bypass del tratto crollato, ancora attivo, rappresenta una "strozzatura" del sistema di collettori e, nel caso di forti piogge, non riesce a smaltire tutta la portata in arrivo con conseguenti rigurgiti ed allagamenti a monte dello stesso.



La video-ispezione del collettore potrà facilmente ribadire che lo stato di conservazione del collettore, probabilmente pure peggiorato dal 2016 ad oggi, è l'unica causa di continua dispersione nei terreni circostanti e quindi la sola causa della perdita di portanza degli stessi.

A riprova di ciò, dalle testimonianze raccolte e dagli esiti del sopralluogo al terreno che costituiva il piano di posa del pavimento – ormai crollato - della citata stanza al piano terreno dell'immobile in Via Annunziata 80 prospiciente la stessa via, si evince che, a seguito delle piogge, le portate che fuoriescono dal collettore imbibiscono rapidamente detto terreno e che nei periodi di tempo asciutto lo stesso lentamente tende ad asciugarsi.

A proposito delle condizioni dell'immobile mi preme segnalare lo stato di pericolo derivante dalle fuoriuscite delle portate dal collettore: non solo – per la natura dei liquidi che fuoriescono – c'è un evidente rischio sanitario, ma l'ulteriore peggioramento delle caratteristiche dei terreni di fondazione dell'immobile potrà provocare cedimenti e crolli della struttura oggetto di causa come già accaduto per l'immobile vicino di Via Annunziata n° 72 / 74 / 76. Vi è quindi un pericolo per la pubblica incolumità che si estende non solo alla prospiciente via Annunziata, ma anche alla Traversa V Annunziata che fa angolo proprio in corrispondenza del corpo di fabbrica interessato dai cedimenti.

A riprova che il fenomeno di diminuzione della portanza dei terreni sia ancora in atto, segnalo il crollo di una scala in tufo a collo d'oca e del relativo muro perimetrale dell'edificio di Via Annunziata 97. Detto crollo ha interessato, per fortuna, l'area già interdetta al transito sia pedonale che veicolare dopo il crollo della facciata dell'edificio di via Annunziata n° 72 / 74 / 76.

Il prossimo accesso è fissato per il prossimo 12/06. La informerò sul prosieguo delle operazioni peritali.

Distinti saluti

*Ing. Massimiliano Cretara*



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**  
*( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)*

31.05.2018

*AL COMANDANTE DELLA STAZIONE*

*DEI CARABINIERI DI ARZANO*

*Tna.3052@pec.carabinieri.it*

**Oggetto: ACCESSO -CTP per il procedimento incardinato presso il Tribunale di Napoli Nord - RG13347/2016 – primo accesso del 25/05/2018- *ELEMENTI DI CIRCOSTANZA accertati* –**TRASMISSIONE NOTA DEL 31.05.2018 INVIATA AL COMUNE DI ARZANO –ESPOSITO CAUTELATIVO****

***Si trasmette*** in forma di esposto cautelativo la nota all.a) del 31.05.2018 inviata a mezzo PEC al Comune di Arzano In relazione ai lavori peritali disposti dal Tribunale Napoli Nord in relazione al procedimento nr.13347-2016 il giorno 25.05.2018 c'è stato il primo accesso per la CTU del procedimento in oggetto all'immobile di Via Annunziata n° 80 in Arzano da parte del CTP Ing. Cretara M. il quale con nota del 28.05.2018 (all.a) ha rappresentato nutrite preoccupazioni per l'alloggio di Via Annunziata nr.80 ancora occupato nonostante le precarietà riscontrate .

Nello spirito di pura collaborazione è stata trasmessa la relazione del tecnico al fine di valutare ulteriori interventi emergenziali da garantire per mettere in sicurezza l'intera area gravata da rischi per la pubblica incolumità

In particolare è stato rappresentato dal tecnico quanto di seguito "Il CTU ha disposto una serie di nuove indagini focalizzate sull'edificio, sullo stato dei terreni su cui questo fonda e sul collettore che corre lungo via Annunziata. In particolare, volendo verificare se le condizioni del collettore siano ulteriormente peggiorate rispetto al 2016, il CTU ha chiesto di eseguire una nuova video-ispezione del collettore nel tratto che va dall'incrocio con via Zanardelli sino alla sezione crollata nel 2016 per un totale di 50m ed ha chiesto

al sottoscritto se, come nel 2016, Artianum s.r.l. in liquidazione sia disposta ad anticipare il costo di tale video-ispezione.

Dette indagini sono apparse opportune anche perché la situazione dell'immobile appare notevolmente peggiorata rispetto a quella fotografata nelle relazioni tecniche redatte a valle degli eventi del 2016 ed allegate dalla parte attrice agli atti. È in corso una rotazione della porzione del corpo di fabbrica prospiciente via Annunziata, ossia della porzione di edificio che va dal muro perimetrale prospiciente la strada ed il secondo muro di spina corrispondente al corpo scale interno dell'edificio, con lesioni passanti da distacco in corrispondenza di questo secondo muro e cedimento definitivo del pavimento del piano terra che poggiava su un terrapieno.

A fronte di ciò si è potuto accertare che il Comune dal 2016 in poi non è intervenuto per risanare il tratto fognario lungo tutta via Annunziata, anzi: il bypass del tratto crollato, ancora attivo, rappresenta una "strozzatura" del sistema di collettori e, nel caso di forti piogge, non riesce a smaltire tutta la portata in arrivo con conseguenti rigurgiti ed allagamenti a monte dello stesso.

La video-ispezione del collettore potrà facilmente ribadire che lo stato di conservazione del collettore, probabilmente pure peggiorato dal 2016 ad oggi, è l'unica causa di continua dispersione nei terreni circostanti e quindi la sola causa della perdita di portanza degli stessi.

A riprova di ciò, dalle testimonianze raccolte e dagli esiti del sopralluogo al terreno che costituiva il piano di posa del pavimento – ormai crollato - della citata stanza al piano terreno dell'immobile in Via Annunziata 80 prospiciente la stessa via, si evince che, a seguito delle piogge, le portate che fuoriescono dal collettore imbibiscono rapidamente detto terreno e che nei periodi di tempo asciutto lo stesso lentamente tende ad asciugarsi.

A proposito delle condizioni dell'immobile mi preme segnalare lo stato di pericolo derivante dalle fuoriuscite delle portate dal collettore: non solo – per la natura dei liquidi che fuoriescono – c'è un evidente rischio sanitario, ma l'ulteriore peggioramento delle caratteristiche dei terreni di fondazione dell'immobile potrà provocare cedimenti e crolli della struttura oggetto di causa come già accaduto per l'immobile vicino di Via Annunziata n° 72 / 74 / 76. Vi è quindi un pericolo per la pubblica incolumità che si estende non solo alla prospiciente via Annunziata, ma anche alla Traversa V Annunziata che fa angolo proprio in corrispondenza del corpo di fabbrica interessato dai cedimenti.

A riprova che il fenomeno di diminuzione della portanza dei terreni sia ancora in atto, segnalo il crollo di una scala in tufo a collo d'oca e del relativo muro perimetrale dell'edificio di Via Annunziata 97. Detto crollo ha interessato, per fortuna, l'area già interdetta al transito sia pedonale che veicolare dopo il crollo della facciata dell'edificio di via Annunziata n° 72 / 74 /76.

Nel porgere cordiali saluti si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti sulla vicenda della precarietà dell'edificio in parola -

(Dr Michele Scognamiglio)

