



### (7963) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **09/07/2015** Tempo lav: **2:148:33**

Data chiusura: **27/07/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo:

Indirizzo: **via manzoni**

Telefono:

Mail:

Richiesta: Sospetta perdita ....causa carenza pressione idrica

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele**

Ditte coinvolte:

#### Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Scavo con pala meccanica

mt 3,00 x 2,00 x 1,60

#### Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Sabbia

mc 3,00

Stabilizzato

mc, 2,00

Asfalto

segue fattura

#### Nota tecnica

Da scavo effettuato non si rileva alcuna perdita, arrivati sulla presa in carico che alimenta il civico n.2, e misurando la pressione con testimonianza dei proprietari, misura 3,8 bar, quindi il problema e' sull'impianto del suddetto civico.

Firma utente

Firma tecnico



