



Spett.le
Comune di Arzano
c.a. Dirigente Ambiente e Territorio
Ing. Aniello Scafuto
p.c. Presidente Commissione Straordinaria
Prefetto U. Cimmino
p.c. Segretario Generale
Dr. Michele Ronza

(8318) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete fognaria

Data apertura: **05/09/2015** Tempo lav: **0:49:47**

Contratto nr:

Nominativo: **Polizia Municipale**

Telefono:

Richiesta: **segnalazione chiusini saltati dalla propria sede in alcune vie di Arzano**

Personale coinvolto:

Daniele Pasquale

Palazzi Amedeo

Ditte coinvolte: Artianum srl

Descrizione sintetica lavorazioni

riposizionamento del coperchio del chiusino nel proprio alloggiamento e messa in sicurezza del sito, causa instabilità della tenuta e/o mancanza del coperchio stesso del chiusino

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Nota tecnica

Nel riposizionare i coperchi dei chiusini si è constatato che:

- 1) in via Napoli (vicino Bar Elena) il coperchio è caduto all'interno del condotto fognario ed è stato, supponiamo, trasportato dalla corrente a valle, in quanto non è stato trovato
- 2) in via Atellana dopo avere riposizionato il coperchio sul chiusino, quest'ultimo non è stabile.

In entrambi i casi è urgente provvedere al posizionamento di nuovi chiusini in sostituzione di quelli preesistenti.

Si fa notare infine che nello stesso sopralluogo in via Atellana è stata riscontrata altra caditoia coperta da spazzatura che determina l'allagamento della sede stradale

Data chiusura: **05/09/2015**

Cod. utente:

Indirizzo: **incrocio via napoli via pecchia c/o bar elena, via Atellana** prossimità incrocio con via Lunga

Firma tecnico