



(8522) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: **07/10/2015** Tempo lav: **2:154:47**

Data chiusura: **07/10/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **POLIZIA MUNICIPALE**

Indirizzo: **via BENEDETTO CROCE N°25**

Telefono:

Mail:

Richiesta: **RAPPORTO DI SERVIZIO N°1133**

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Perdita su attraversamento in polietilene d 64

mt 3,00 x 0,60 x 0,80

Scavo a mano

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Collare di riparazione d 64

1

Sabbia

mc 0,15

Stabilizzato

mc 0,15

Asfalto

segue fattura.

Nota tecnica

Perdita su attraversamento in polietilene dal d 64, del condominio di via B.Croce 36

Firma utente

Firma tecnico

